

国見町上下水道課からのお願い

油を下水道に流さないで!! グリース阻集器の設置と適正な管理をしましょう


グリース阻集器を設置、掃除しないと油が排水管の中で冷えて固まり、管を詰まらせます。

道路上のマンホールから汚水があふれたり、建物内であふれたりすることがあり、ひどい臭いがして非常に不衛生で周辺の方へ迷惑をかけてしまいます

また、グリース阻集器の適正な管理清掃を行わないと十分な機能を発揮できず、同様に排水管、下水道管の詰まりを引き起こします。



清掃前



清掃後

清掃を行わないとグリース阻集器の能力が低下します。日々の清掃を心がけてください

□ 油脂分を分解する菌又はオゾンなどを利用するばっ気装置の追加設置は禁止しています

□ 油脂分を分解して、排水として流すタイプの油処理剤は使用しないで下さい

※清掃口キャップを忘れずに元の位置へ

グリース阻集器の保守・管理

① バスケットの掃除は毎日1回しましょう。

② 悪臭の原因となる油脂分(ラード)の掃除は毎日1回しましょう。

③ 悪臭の原因となるゴミ・油脂分の掃除は1週間に1回しましょう。

④ トラップ内部の掃除は2~3ヶ月に1回しましょう。
※清掃口キャップを忘れずに元の位置へ

スッキリ!

注意: グリース阻集器は、厨房の排水に含まれる食物の「油脂分」「クズ」を取り除くための装置です。清掃した油脂分などは、廃棄物として正しく処理しましょう。